

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Хазанкин В.Г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ).
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 122.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 5-этажное 2921 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: 9376.0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-27г. капитального 2029-30г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, Карла Маркса д.122
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 7/3, помещение 318
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность
- 1.9. Форма собственности: частная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс».

1.12. Адрес вышестоящей организации: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 7/3, помещение. 318

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование, сфера услуг.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории людей с инвалидностью.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 190 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный транспорт, транспорт школы, частный транспорт, Автобус №12. №1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 207, 213.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от **70-100 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **10-12 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

пешеходный переход, регулируемые перекрестки.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Пути движения имеют асфальтовое покрытие, отдельные пути движения пешеходов не выделены, покрытие имеет множественные разрушения, перепады высот присутствуют, не оборудованы в соответствии с СП 59.13330.2020.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: не оборудованы в соответствии с СП 59.13330.2020.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	

.		
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
	Вход (входы) в здание	ДУ
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект недоступен для комфортного, самостоятельно получения услуг людьми с инвалидностью всех категорий, необходим комплекс мероприятий по обеспечению комфортного пребывания на объекте для людей с инвалидностью. Необходим ремонт здания с адаптацией его для людей с инвалидностью.

Здание 1992г. постройки, реконструкция не представляется возможной. Требуются операционные решения по адаптации.

Реконструкция путей движения к объекту от остановок транспорта.

Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью.

Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания.

Ремонт и оснащение, содержание, очистка общей территории, спортивной площадки на территории объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция путей движения к объекту от остановки транспорта. Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью. Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Вход (входы) в здание	Адаптация входной группы. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 Здание 1992 года постройки, реконструкция не представляется возможной. Требуется адаптационные решения с ТСР.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптация путей движения для всех категорий людей с инвалидностью, создание системы навигации, создание системы полноценного освещения, обеспечение доступа на 1 этаж здания инвалидами и людям с ОВЗ. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Адаптация всех зон целевого назначения здания для людей с инвалидностью. Оборудование доступных зон на 1 этаже, в том числе гостиничного

		номера, универсальной санитарной кабины для людей с инвалидностью и МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция Санитарно-гигиенические помещений, оборудование «Универсальной» кабины для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание системы информации и навигации для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Все зоны и участки	Требуют ремонта и адаптации для людей с инвалидностью.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации: Возможность комфортного, самостоятельного получения услуг на объекте людьми с инвалидностью.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Программа не исполнялась.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ Нет _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» февраля 2026г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «08» февраля 2026 г.
3. Решения Комиссии от «08» февраля 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ «Уральский РЭК»
Хазанкин В.Г.

Директор ООЦ
Мурзагалина А. М.

«08» февраля 2026г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 453500, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 122.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5-этажное 2921 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 9376.0 кв.м

1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-27г. капитального 2029-30г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)

453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса д.122

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 7/3, помещение 318

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 7/3, помещение. 318

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование, сфера услуг.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории: все возрастные категории.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории людей с инвалидностью.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 190 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутный транспорт, транспорт школы, частный транспорт, Автобус №12. №1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 207, 213.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта от **70-100 м.**

3.2.2 Время движения (пешком) **10-12 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: пешеходный переход, регулируемые перекрестки.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, пути движения имеют асфальтовое покрытие, отдельные пути движения пешеходов не выделены, покрытие имеет множественные разрушения, перепады высот присутствуют, не оборудованы в соответствии с СП 59.13330.2020.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): не оборудованы в соответствии с СП 59.13330.2020.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
	Вход (входы) в здание	ДУ
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция путей движения к объекту от остановок транспорта. Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью. Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот

		прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Вход (входы) в здание	Адаптация входной группы. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 Здание 1992 года постройки. Требуются адаптационные решения с ТСР.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптация путей движения для всех категорий людей с инвалидностью, создание системы навигации, создание системы полноценного освещения, обеспечение доступа на 1 этаж здания инвалидами и людьми с ОВЗ. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Адаптация всех зон целевого назначения здания для людей с инвалидностью. Оборудование доступных зон на 1 этаже, в том числе гостиничного номера, «Универсальной» санитарной кабины для инвалидов и МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция Санитарно-гигиенические помещений, оборудование «Универсальной» кабины для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание системы информации и навигации для людей с инвалидностью.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ «Уральский РЭК»
Хазанкин В.Г.

Директор ООЦ
Мурзагалина А.М.

«08» февраля 2026г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2**

Муниципальный район

Белорецкий район

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 122.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 5 – этажное 2921 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: 9376.0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1992 г., последнего капитального ремонта 2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026-27г. капитального 2029-30г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Наименование (вид) объекта: Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса д.122
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 7/3, помещение 318
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность.
- 1.9. Форма собственности: частная.

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция путей движения к объекту от остановок транспорта. Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью. Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Вход (входы) в здание	Адаптация входной группы. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 Здание 1992 года постройки, реконструкция не представляется возможной. Требуются адаптационные решения с ТСР.
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптация путей движения для всех категорий людей с инвалидностью, создание системы навигации, создание системы полноценного освещения, обеспечение доступа на 1 этаж здания инвалидам и людям с ОВЗ. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Адаптация всех зон целевого назначения здания для людей с инвалидностью и МГН. Оборудование доступных зон на 1 этаже, в том числе гостиничного номера, «Универсальной»

		санитарной кабины для инвалидов и МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция Санитарно-гигиенических помещений, оборудование «Универсальной» кабины для людей с инвалидностью и МГН. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание системы информации и навигации для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Все зоны и участки	Требуют ремонта и адаптации для людей с инвалидностью.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на всех функциональных зонах невозможно получение качественных услуг самостоятельно людьми с инвалидностью и МГН. Необходим ремонт здания и прилегающей территории. Требуется адаптация объекта с требованиями доступности для людей с инвалидностью с учетом: здание 1992 года постройки, реконструкция не представляется возможной.

Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция путей движения к объекту от остановок транспорта. Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью. Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Вход (входы) в здание	Полная реконструкция центральной входной группы, запасных входов в здание. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптация путей движения для всех категорий людей с инвалидностью, создание системы навигации, создание системы полноценного освещения, обеспечение доступа на все 5 этажей здания. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Адаптация всех зон целевого назначения здания для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция оборудование «Универсальной» кабины для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Создание системы информации и навигации для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью и МГН,

		от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
	Все зоны и участки	Требуют капитального ремонта и адаптации для людей с инвалидностью. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения программы «Доступная среда в РФ»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) Полная адаптация для людей с инвалидностью всех категорий для комфортного, самостоятельного получения услуг.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ нет _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

нет _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; Да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов. Да, БГРО БРО ООО «ВОИ»;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Да. Заключение экспертов СДС «ВОИ»

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ Да _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на _____ 6 _____ л.

2. Входа (входов) в здание

на _____ 5 _____ л.

3. Путей движения в здании

на _____ 7 _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на _____ 8 _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 7 _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 5 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на 215 листах.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 2
от «08» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
 1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/	№ на план	№ фс	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) территорию				Пути движения к объекту частично доступны для людей с инвалидностью О,К,С,У. Центральный вход оборудован распашными воротами, калиткой. Дверь калитки оснащена электронным запорным устройством. (не доступным О,К,С,Г,У) Пути движения от ворот до входной группы в здание пешеходная часть шириной более 4. м. Имеет покрытие из тротуарной плитки, продольный уклон значительный, превышает норматив. Для уменьшения угла наклона прилегающая территория	О,К,С,Г, У	Реконструкция путей движения к объекту от остановки транспорта. Оборудование стоянки транспорта, перевозящего людей с инвалидностью . Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

					выполнена террасами, разделена бордюрами (высота до 0.15м.), не продублированы пандусами. Продольный уклон 4.4градуса, поперечный 1.5градуса. Пешеходные пути выделены. Боковые входы оборудованы калитками, пути движения не оборудованы. Отсутствует информационна я система навигации. Запасные выходы недоступны, пути движения к ним не проложены.		СП 59.13330.2020	
2	Путь (пути) движения территории				Пути движения к объекту не доступны для людей с инвалидностью О,К,С,У. Центральный вход оборудован распашными воротами, калиткой. Пути движения от ворот до входной группы в здание шириной более 4 м. Имеет покрытие из тротуарной плитки. Продольный уклон 4.4градуса, поперечный 1.5градуса. продольный уклон значительный, превышает норматив. Для уменьшения угла наклона прилегающая	О,К,С,Г ,У	Оборудование тротуаров доступных для людей с инвалидностью от ворот прилегающей территории до входной группы здания, от стоянки транспорта перевозящего людей с инвалидностью до входной группы здания. Ремонт и оснащение спортивной площадки на территории объекта. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

					территория выполнена террасами, разделена бордюрами (высота до 0.15м.), не дублированы пандусами. Пешеходные пути выделены. Боковые входы оборудованы калитками, пути движения не оборудованы. Тропинки имеют недостаточную ширину, покрытие отсутствует, на путях движения значительные перепады высот. Запасные выходы не доступны, пути движения к ним не проложены.			
3	Лестница (наружная)				Наружная лестница 9 ступеней, ступени стандартной высоты и глубины, имеют разную геометрию. Ступени облицованы плитами из гранита, имеют противоскользящее покрытие. Лестница заднего запасных входов оборудованы козырьком имеет входную площадку 1 ступень 10 см. Оборудовать вход для МГН с использованием ТСР. Поручни Центрального входа, входа в столовую с двух сторон отсутствуют,	О,К,С,Г, У	Требуется реконструкция , адаптация входной группы. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

					оборудовать по стандарту. ГОСТ Р 51261-2017.			
4	Пандус (наружный)				Пандус отсутствует. Здание 1992 года постройки реконструкция не представляется возможной. Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний вход-выход с использованием ТСР.	О,К,С,Г,У	Здание должно иметь не менее одного входа, обеспечивающего беспрепятственный доступ всем категориям инвалидов. СП 59.13330.2020	Здание 1992 года постройки, реконструкция не представляется возможной. Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний запасной вход-выход с использованием ТСР. Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний запасной вход с применением ТСР.
5	Автостоянка парковка				—	О,К,С,Г,У	На объектах социальной инфраструктуры следует оборудовать не менее одного места стоянки транспорта инвалидов. СП 59.13330.2020	Оборудовать напротив здания стоянку транспорта инвалидов, спецтранспорта, перевозящего инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2020
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие с СП 59.13330.2020		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на пл	№фото	

Территории, прилегающие к зданию (участка)	ДУ - О, Г, У ВНД - К, С			Ремонт, адаптация. Привести Пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020
--	----------------------------	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Прилегающая территория нуждается в реконструкции, адаптации и доработке в соответствии с СП 59.13330.2020 для создания условий самостоятельного, комфортного получения услуг инвалидами и МГН.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №2
от «08» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

- 1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план	№	Содержание	Значимо для инва (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)				Наружная лестница 9 ступеней, ступени не стандартной высоты и глубины, имеют разную геометрию. Покрытие противоскользящие коврики, отмечены не значительные разрушения. Поручни с двух сторон отсутствуют, не соответствует стандарту. ГОСТ Р 51261-2017. Лестницы шириной от 3м. до 1.5м. должны быть оборудованы поручнями. Ступени имеют противоскользящее покрытие.	О,К,С,Г,У	Адаптация входной группы. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

2	Пандус (наружный)			Пандус отсутствует, что недопустимо в соответствии с СП59.13330.2020 Здание 1992 года постройки реконструкция не представляется возможной. Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний запасной вход-выход.	О,К,С,Г,У	Здание должно иметь не менее одного входа-выхода, обеспечивающего беспрепятственный доступ всем категориям инвалидов. СП 59.13330.2020 Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний запасной вход-выход.	Здание 1992 постройки, реконструкция не представляется возможной. Требуется операционное решение. Обеспечение доступа людей с инвалидностью через задний запасной вход. Обеспечение индивидуальных программ ТСР.
3	Входная площадка (перед дверью)			Площадка входной группы имеет достаточные размеры. Покрытие твердое выполнено из гранитных плит., отмечены значительные разрушения. Входная площадка приподнята над уровнем земли 1.35м. Поручни входной группы отсутствуют, что не соответствует ГОСТ. Это делает ее не безопасной и невозможной для самостоятельного использования людьми с инвалидностью и МГН.	О,К,С,Г,У	6.1.4 Размеры входной площадки (ширина x глубина) с пандусом должны быть не менее – при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» – 1,4 x 1,8 (при размещении дверных ручек по 6.4.2); Входная площадка соответствует СП 59.13330.2020	Адаптация в соответствии с СП 59.13330.2020
4	Дверь (входная)			Входная дверь центрального входа, двустворчатая,	О,К,С,Г,У	6.1.5 Дверные проемы, доступные для инвалидов на	Адаптация. Привести Двери в соответствие

					не контрастная. Ширина одного полотна при открытии 0.85м., что допустимо. Стандартный доводчик установлен с значительным превышением усилия открытия. Ручки двери не контрастны, позволяют использование их всеми группами инвалидов. Высота порогов в дверных проёмах, доступных для маломобильных групп населения. Не более 0,014 м. На прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.		креслах-колясках вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	с СП 59.13330.2020
5	Тамбур				Размеры тамбура достаточны, покрытие твердое, но, противоскользящего покрытия нет. Имеет двустворчатую	О,К,С,Г,У	6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее	Ремонт, адаптация. Привести Тамбур в соответствие с СП 59.13330.2020

				распашную дверь, ширина одного полотна двери 0.80м. створки дверей открываемы. Освещение недостаточно, пороги в тамбурах завышены. Не соответствуют требованиям СП 59.13330.2020		2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Допускаются иные габариты тамбуров при условии обеспечения: диаметра зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м внутри тамбура (тамбур-шлюза); которая не должна пересекаться с зоной открывания двери, открывающейся внутрь тамбура; глубины пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м при ширине зоны у двери до боковой стены со стороны ручки не менее 0,6 м; дверного полотна, которое должно быть оборудовано прозрачным элементом или полностью выполнено из стекла, и обеспечивать обзор обстановки за открываемой дверью при ширине тамбура менее 1,6 м;	
--	--	--	--	---	--	--	--

						требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности. Привести в соответствие с СП 59.13330.2020	
	ОБЩИЕ требования к зоне				О,К,С,Г,У		Ремонт, адаптация. Привести Все зоны в соответствие с СП 59.13330.2020

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта Обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД			Капитальный ремонт Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Вход в здание нуждается в значительной доработке в соответствии с СП 59.13330.2020 для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг инвалидами и МГН. Дублирующие входы (запасные), технические входы необходимо привести в соответствие с СП 59.13330.2020. Здание 1992 года постройки, глобальная реконструкция не представляется возможной. Требуется адаптация с применением ТСП.**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от «08» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

- 1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ плане	№	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)				В холле первого этажа размещен тамбур, стойка вахтера (превышение стандартов по высоте, высота стойки 1.0м.) Остальное пространство свободно. Покрытие пола твердое выполнено из кусков шлифованного мрамора, в сырую погоду может быть скользким. Ширина коридоров достаточна. Освещение во всех коридорах недостаточно. В коридоре 1 этажа размещена зона отдыха с диванами не доступными для инвалидов и МГН. Навигация присутствует, тактильная система отсутствует, индукционная петля	О,К,С,Г,У	6.2.1 Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (с изменениями здания. При нахождении по расчету не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридоров не менее 1,4 м. Ширину перехода в другое здание	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

					отсутствует. Поручни на стенах для людей с инвалидностью отсутствуют.	следует принимать не менее 2,0 м. 6.2.2 Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. 6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. На каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха	
--	--	--	--	--	--	--	--

							на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать через 25–30 м. п.6.2.32 В общественных зданиях следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинах санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах. На путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	
2	Лестница (внутри здания)				Лестница внутри здания шириной 1.35м. Ступени равной геометрии, стандартного размера. Не имеют контрастной маркировки, поручни не соответствуют ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные.	О,К,С,Г,У	п.6.2.8 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для инвалидов и МГН. В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020 СП 118.13330.2022

							высотой согласно требованиям СП 118.13330.2022 Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м). На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастного цвета.	
3	Пандус (внутри здания)				Пандус отсутствует.	О,К,С,Г,У	6.2.8 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы,	Рассмотреть возможность установки горизонтального подъемника для доступа на 2 -5 этаж в соответствие

							пандусы или подъемные устройства, доступные для инвалидов и МГН.	с СП 59.13330.2020 учитывая аспект: Здание 1992 года постройки, реконструкция не представляется возможной
4	Лифт пассажирский (или подъемник)				Установить невозможно ввиду конструктивных особенностей здания.	О,К,С,Г,У	Установить невозможно ввиду конструктивных особенностей здания.	
5	Дверь				Двери во всех функциональных зонах разные по ширине, открыванию внутрь или наружу, одностворчатые или двустворчатые и др. Навигация на дверях отсутствует, ручки не допустимы к использованию СП 59.13330.2020. Пороги на дверях некоторых функциональных зон превышают стандарт 0.014м.	О,К,С,Г,У	6.2.4 Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого и дверного проема более 1,0 м ширину проема следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Пути эвакуации не маркированы. Запасные входы выходы доступны.	О,К,С,Г,У	Пути эвакуации 6.2.19 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями с обязательным учетом	Ремонт, адаптация. Привести пути движения в соответствие с СП 59.13330.2020

						психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр., их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. 6.2.20 Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Расстояния от мест обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, до выходов из помещений следует принимать в соответствии с СП 1.13130.2022 П.6.2.21 Минимальную ширину эвакуационных выходов (дверей) из помещений следует принимать не менее 1,2 м:	
	ОБЩИЕ требования в зоне					О,К,С,Г,У	Ремонт, адаптация. Привести Все зоны в

								соответствие с СП 59.13330.2020 СП 1.13330.2022
--	--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД (О, К, С, ДУ (Г,))			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают безопасность инвалидов и МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг при эвакуации. Требуется адаптация пространств в соответствии с СП 59.13330.2020, обучение персонала.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элементов			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ плане	№	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет для занятий, медпункт)				В ходе обследования учебных классов выявлены следующие несоответствия требованиям СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», требующие устранения для обеспечения доступности среды для людей с инвалидностью Несоответствие ширины проходов Проходы между рядами мебели и к основным функциональным зонам не отвечают требованиям п. 5.2.1 СП 59.13330.2020: минимальная ширина проходов для движения одного инвалида на кресле-к	О,К,С,Г,У	Выявленные нарушения препятствуют полноценному доступу и использованию учебных классов людьми с инвалидностью. Для приведения помещений в соответствие с СП 59.13330.2020 необходимо: расширить проходы до нормативных размеров; переставить оборудование в зону досягаемости для инвалидов и МГН; устранить перепады высот у классной доски и, обеспечить плавное сопряжение уровней; заменить или дополнить мебель на адаптиро	Привести Все зоны в соответствие с СП 59.13330.2020

					оляске должна составлять не менее 1,2 м; в местах пересечения путей движения — не менее 1,4 м для разворота кресла-коляски Фактическая ширина прохода в меньше установленных норм создаёт препятствия для передвижения инвалидов и МГН. Недоступная высота размещения оборудования Учебное и вспомогательное оборудование (доски, интерактивные панели, шкафы, розетки, выключатели) установлено на высоте, не соответствующей требованиям п. 6.4.2 СП 59.13.330.2020 Данное оборудование для удобного доступа инвалидов на креслах-колясках оборудование должно размещаться в зоне досягаемости: от 0,4 м до 1,2 м от уровня пола (при фронтальном доступе) от 0,4 м до 0,9 м (при боковом доступе). Часть оборудования размещена выше допустимых пределов, что делает его использование невозможным для МГН. Наличие перепадов высот и возвышенностей	ванную для инвалидов и МГН (с регулируемыми параметрами и травмобезопасным исполнением).	
--	--	--	--	--	---	---	--

					у классной доски В зоне у классной доски выявлены: пороги, ступени или иные перепады высот, превышающие допустимые 14 мм (п. 5.1.5 СП 59.13330.2020) отсутствие плавного сопряжения уровней пола. Это создаёт барьер для передвижения инвалидов на креслах-колясках и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Зона у доски фактически недоступна для МГН. Несоответствие мебели требованиям безопасности и доступности Используемая мебель (столы, стулья, парты) не отвечает требованиям пп. 5.4.1–5.4.4 СП 59.13330.2020: отсутствуют столы с регулируемой высотой и/или адаптированные для инвалидов на креслах-колясках; не обеспечено достаточное пространство под столами для ног (не менее 0,75 м по глубине и 0,5 м по высоте); мебель имеет острые углы, выступающие крепёжные элементы, не соответствующие требованиям травмо			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					безопасности. Такое состояние мебели затрудняет её использование МГН и повышает риск травматизма.			
2	Зальная форма обслуживания				Несоответствие мебели требованиям безопасности и доступности Используемая мебель (столы, стулья, парты) не отвечает требованиям пп. 5.4.1–5.4.4 СП 59.13330.2020: отсутствуют столы регулируемой высотой и/или адаптированные для инвалидов на креслах-колясках; не обеспечено достаточное пространство под столами для ног (не менее 0,75 м по глубине и 0,5 м по высоте); мебель имеет острые углы, выступающие крепёжные элементы, не соответствующие требованиям травмобезопасности. Такое состояние мебели затрудняет её использование МГН и повышает риск травматизма.	О, К, С, Г, У	Переставить телевизоры на высоту не более 1,2 м с регулировкой угла наклона; заменить лавочки, диваны на модели с высотой сидений 0,4–0,45 м, опорными спинками и поручнями; расширить проходы до 1,2 м и выделить зоны для кресел-колясок; обеспечить освещённость не менее 300 лк без слепящих эффектов.	
3	Прилавочная форма обслуживания. Ресепшен.				Несоответствующая высота стойки-прилавка. Согласно требованиям СП 59.13330.2020,	О, К, С, Г, У	Снизить высоту части стойки-прилавка до нормативных значений (0,4–1,2 м при фронтальном	

				оборудование, размещённое на стойке (прилавке), должно быть доступно для инвалидов на креслах-колясках. Для этого его следует размещать в зоне досягаемости: от 0,4 м до 1,2 м от уровня пола при фронтальном доступе; от 0,4 м до 0,9 м при боковом доступе. При высоте прилавка 1,0 м доступ к нему для инвалидов на креслах-колясках затруднён или невозможен. Отсутствие специализированной зоны для инвалидов на креслах-колясках. В СП 59.13330.20 20 указано, что необходимо предусматривать специальные места или зоны, обеспечивающие удобный доступ и обслуживание маломобильных групп населения (МГН). Это может включать пониженные секции стойки-прилавка, дополнительное пространство для маневрирования		доступе или 0,4–0,9 м при боковом) или предусмотреть альтернативный способ обслуживания (например, через специальное окно или дистанционно); организовать специальную зону для инвалидов на креслах-колясках с учётом требований доступности; расширить пространство перед стойкой так, чтобы ширина подхода составляла не менее 0,9 м, а при необходимости поворота на 90° — не менее 1,2 м. Также необходимо обеспечить зону для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. При реконструкции или проектировании новых объектов важно учитывать принципы универсального дизайна, направленные на обеспечение равного доступа для всех категорий граждан, включая МГН.	
--	--	--	--	---	--	--	--

				я или альтернативные способы обслуживания (например, через специальное окно или дистанционно). Ограниченное пространство перед стойкой. Согласно СП 59.13330.20 20, подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° — не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске должен составлять не менее 1,4 м. Если пространство перед рецепшеном не соответствует этим требованиям, это создаёт препятствие для безопасного и комфортного подхода и маневрирования. Крючки для тростей и сумок можно разместить на высоте, доступной для людей в креслах-колясках. Например, согласно			
--	--	--	--	--	--	--	--

					некоторым рекомендациям , высота крючков не должна превышать 1,3 м от уровня пола. Важно, чтобы крючки были расположены так, чтобы не мешать маневрированию и не создавать препятствий. Полки для сумок следует размещать в зоне досягаемости для сидящих в коляске. Согласно принципам доступности, элементы, предназначенные для использования, должны находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя — не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола; при фронтальном подходе — не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м. Поручни и опоры могут быть полезны для посетителей, использующих трости или костыли. Их следует размещать в удобных местах, учитывая потоки движения и требования к безопасности.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту				—	О,К,С,Г,У		
5	Кабина индивидуального обслуживания				—	О,К,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне					О,К,С,Г,У		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 параграф I
Зальная форма обслуживания	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 параграф I
Прилавочная форма обслуживания	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020 параграф I

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Функциональные зоны внутри здания не в полной мере обеспечивают потребности МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг. Требуется адаптация пространств в соответствии с СП 59.13330.2020 обучение персонала.

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от «08» февраля 2026 г.

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ плане	№	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда					О,К,С,Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования, мест приложения труда инвалидов нет. Рекомендуется учесть в планах адаптации здания возможность трудоустройства людей с инвалидностью, оборудования рабочих мест с учетом индивидуальных потребностей.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от «08» февраля 2026 г.

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения				Гостиничные номера малогабаритны, мебель травмоопасна. Отдельные номера для людей с инвалидностью отсутствуют.	О,К,С,Г,У	Требуется оборудование гостиничного номера на первом этаже для проживания людей с инвалидностью. СП 59.13330. 2020	Реконструкция, оборудование гостиничного номера на 1 этаже для людей с инвалидностью.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ВНД			Реконструкция,оборудование гостиничного номера на 1 этаже для людей с инвалидностью и МГН

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)

– доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на момент обследования жилые помещения не соответствуют условиям самостоятельного комфортного проживания людей с инвалидностью. Рекомендуются реконструкция, оборудование гостиничного номера на 1 этаже для людей с инвалидностью и МГН.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от «08» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. Карла Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Туалетная комната	+			Отсутствие универсальных кабин уборных. Согласно определению в СП 59.13330.2020, универсальная кабина уборной — это кабина (для мужчин и женщин) с автономным входом из общих путей движения, доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, а по оборудованию — для всех групп инвалидов. Отсутствие таких кабин нарушает требование обеспечить	О,К,С,Г,У	1. Устройство универсальных кабин уборных Согласно определению в СП 59.13330.2020, универсальная кабина уборной — это кабина (для мужчин и женщин) с автономным входом из общих путей движения, доступная по габаритам для инвалида на кресле-коляске с сопровождающим, а по оборудованию — для всех групп инвалидов. Необходимые работы: оборудовать хотя бы одну универсальную кабину на каждом этаже (1 и 2); обеспечить автономный	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

				для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) условия использования помещений в полном объеме для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо с помощью сопровождающего. Несоответствие параметров туалетов. СП 59.13330.2020 устанавливает требования к габаритам, оборудованию и планировке санитарных помещений, включая ширину проходов, высоту элементов, наличие поручней, пространство для маневрирования кресла-коляски и другие параметры. Если параметры туалетов не соответствуют этим нормам, это является нарушением. Например, может быть нарушена ширина дверного проёма	вход в кабину непосредственно из общих путей движения (не через тамбур-шлюз других уборных); предусмотреть достаточные габариты для размещения кресла-коляски и сопровождающего; оснастить кабину необходимым оборудованием: откидные поручни, поворотное сиденье унитаза, крючки для костылей, поручни у раковины и других элементов. 2. Приведение параметров туалетов в соответствие с нормами СП 59.13330.2020 устанавливает требования к габаритам, оборудованию и планировке санитарных помещений. Необходимые работы: проверить и при необходимости расширить дверные проёмы до ширины не менее 0,9 м (при глубине откоса в стене более 1 м — не менее 1,2 м); обеспечить достаточное пространство для маневрирования кресла-коляски: глубина перед дверью при открывании «к себе» — не	
--	--	--	--	---	---	--

				(должна обеспечивать беспрепятственный проход), отсутствуют необходимые поручни или пространство для разворота кресла-коляски. Имеющийся санузел оборудован не по стандартам. В СП 59.13330.2020 прописаны требования к оборудованию санитарных помещений: например, к материалам, из которых изготовлены поверхности, к коэффициенту сцепления покрытий, к конструкции элементов (скругление краёв, отсутствие острых углов и т. д.). Если оборудование не соответствует этим стандартам, это создаёт риски для безопасности МГН. Отсутствие маркировки дверей. В СП 59.13330.2020 указано, что на прозрачных полотнах дверей и ограждениях следует предусматривать	менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м, ширина зоны у двери до боковой стены со стороны ручки — не менее 0,6 м; установить поручни в необходимых местах (у унитаза, раковины, в душевой зоне), обеспечив их травмобезопасную форму с плавным завершением; проверить высоту элементов (например, раковины, унитаза) и при необходимости скорректировать её в соответствии с требованиями для МГН; обеспечить достаточное освещение и вентиляцию. 3. Замена оборудования в соответствии со стандартами В СП 59.13330.2020 прописаны требования к материалам, конструкции элементов и другим характеристикам оборудования. Необходимые работы: заменить материалы поверхностей на те, которые обеспечивают необходимый коэффициент сцепления (например, продольный коэффициент	
--	--	--	--	---	---	--

					ать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Отсутствие такой маркировки затрудняет ориентацию людей с нарушениями зрения. Отсутствие системы вызова помощи. СП 59.13330.2020 требует обеспечивать условия для своевременного получения полноценной и качественной информации, необходимой для движения к месту целевого посещения и при оказании услуги. Система вызова помощи в туалетах является одним из элементов, обеспечивающих безопасность МГН и	сцепления покрытия — 0,6–0,75 кН/кН устранить острые углы и выступы, скруглить края элементов (радиус скругления — не менее 0,05 м); проверить и при необходимости заменить сантехнику, мебель и другие элементы на доступные для МГН модели. 4. Нанесение контрастной маркировки на двери Согласно СП 59.13330.2020, на прозрачных полотнах дверей и ограждений следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение маркировки — на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. Необходимые работы: нанести контрастную маркировку на все прозрачные двери туалетов с обеих сторон дверного полотна; убедиться, что маркировка соответствует требованиям (яркость, форма,	
--	--	--	--	--	---	--	--

					возможность получения помощи в случае необходимости. Её отсутствие нарушает это требование.	расположение). 5. Установка системы вызова помощи Технические средства связи, информации, навигации и оповещения, доступные для инвалидов и МГН, включают средства передачи звуковой и (или) визуальной информации между инвалидом и персоналом на объекте. Необходимые работы: установить кнопки вызова помощника в туалетах (в универсальных кабинах и, при необходимости, в других зонах); обеспечить связь кнопок с постом охраны или другим пунктом, где дежурит персонал; при необходимости дополнить систему звуковыми или световыми сигналами. Дополнительные рекомендации провести обучение персонала работе с инвалидами и МГН, включая сопровождение и оказание помощи; разместить тактильные или визуальные указатели, ведущие к универсальным кабинам;	
--	--	--	--	--	--	--	--

							проверить другие элементы туалетов (например, напольные покрытия, зеркала, мусорные корзины) на соответствие требованиям доступности. Все работы должны выполняться с учётом принципов универсального дизайна, который призван сделать объекты пригодными для использования всеми людьми без необходимости адаптации или специального дизайна. При этом проектные решения не должны ущемлять возможности других групп населения.	
2.	Душевая/ ванная комната					О,К,С,Г,У		
3.	Бытовая комната (гардеробная)	+			Бытовые помещения не используются людьми с инвалидностью.	О,К,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне					О,К,С,Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Туалетная комната	ВНД			Привести в соответствие с 59.13330.2020
-------------------	-----	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Функциональные зоны: санитарные зоны (туалеты, душевые) внутри здания не в полной мере обеспечивают потребности инвалидов и МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг. Требуется адаптация пространств в соответствии с СП 59.13330.2020, обучение персонала. Необходимо оборудование отдельной «Универсальной» санитарной кабины на 1 этаже.**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2
от «08» февраля 2026 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Частное общеобразовательное учреждение «Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс» (ЧОУ «Уральский РЭК») Образовательно-оздоровительный центр (ООЦ)
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 453501, Республика Башкортостан, Белорецкий район, город Белорецк, ул. К. Маркса, д. 122.

п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства, маркировка	+			Отсутствие контрастной маркировки на прозрачных дверях. Согласно п. 6.1.6 СП 59.13330.20 20, на прозрачных полотнах дверей и ограждений (перегородок) должна предусматриваться яркая контрастная маркировка в форме прямоугольник а высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Маркировка должна располагаться на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м от уровня пола. Она	О,К,С,Г,У	Нанести контрастную маркировку на все прозрачные двери туалетов в соответствии с требованиями и СП 59.13330.2020; установить знаки доступности у дверей туалетов с дублированием рельефными знаками; разместить тактильно-визуальные мнемосхемы или информационные таблички с дублированием шрифтом Брайля; оборудовать систему средств	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

				должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна. Отсутствие знаков доступности у кабинетов. По требованиям СП 59.13330.20, рядом с дверью туалета со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м должен быть размещён знак доступности, дублированный рельефными знаками. Отсутствие тактильно-визуальных мнемосхем или информационных табличек. В общественных помещениях рекомендуется использовать тактильно-звуковые мнемосхемы, световые табло, тактильные пиктограммы и информационные таблички с дублированием шрифтом Брайля. Отсутствие системы средств информации и сигнализации. СП 59.13330.20 требует оборудовать пути движения и холлы комплексной системой средств информации и сигнализации, которая	информации и сигнализации, включающую визуальные и тактильные указатели; пересмотреть цветовую гамму интерьера туалетов, чтобы обеспечить достаточный контраст между поверхностями.	
--	--	--	--	--	--	--

					предусматривает визуальную, звуковую и тактильную информацию. Отсутствие контрастного цветового решения в интерьере. Стены, пол и двери в зданиях, адаптированных для людей с ограничениями по зрению, должны быть контрастны друг другу.			
2	Акустические средства	-				О,К,С,Г,У	Согласно СП 59.13330.20 20, для адаптации объектов с учётом акустических средств необходимо обеспечить звуковое информирование, ориентирование в пространстве и оповещение об опасности для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН). Это включает установку звуковых маяков, систем оповещения и других технических средств.	Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
3	Тактильные средства	-				О,К,С,Г,У		
	ОБЩИЕ требования к зоне					О,К,С,Г,У		Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ плане	фото	
Визуальные средства	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
Акустические средства	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020
Тактильные средства	ВНД			Привести в соответствие с СП 59.13330.2020

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Функциональные зоны внутри здания не в полной мере обеспечены системами информации и маркировки на объекте это затрудняет МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения доступных комфортных услуг. Требуется адаптация пространств в соответствии с СП 59.13330.2020, обучение персонала.**